Main Specifications

▼面徑

4" (Φ100mm)

▼壓力接續部

材質: SS316L

螺紋規格:

M20*1.5,

Φ4 快接內插孔 (差壓型)

其他螺紋規格需訂製

▼壓力範圍

請參考型錄 (壓力範圍及精度表)

▼適用流體

與 SS316L 兼容的非腐蝕性的氣 體或液體

▼環境溫度

-20°C to 75°C

▼儲存溫度

-40°C to 85°C

▼相對濕度

<95% R.H.

Other Specifications

▼外殼

鋁合金

▼螢幕顯示

6 位數 LCD 帶背光

▼供電

3.6V 鋰電池 /

三號電池 x3

▼數值更新頻率

1 次/2 秒到 10 次/秒

更新頻率可調

▼壓力單位

Pa, kPa, MPa, psi, bar, mbar, in H_2O , mm H_3 , mm H_2O

▼通訊端口

RS232

▼響應時間

0.1ms

▼儲存容量

262143 條數據

▼精度

請參考型錄 (壓力範圍及精度表)

▼過載壓力

120%

▼補償溫度

0°C to 50°C

▼電池壽命

請參考型錄(電池壽命表)

▼重量

450 克

高精度數位壓力錶

型號: AT802

簡介

具有精度高、儲存容量大、壓力範圍廣等特點。 適用於醫療、製藥、實驗室、HVAC應用、環境監 測、食品標準監測和食品儲存。



因應客製化形式多變,照片僅供參考,實際外型請與業務確認。 (本型錄文句規格若有更動,以最新版本為準)

特色

- 可利用 USB 將數據導出,可永久保存
- 大螢幕 6 位數字顯示
- 最大、最小峰值記録
- 最高精度可達 ±0.05% F.S.
- 可記錄高達 262143 條數據
- RS232 通訊端口
- 可切換壓力單位
- 過壓自動警報

電池壽命

更新頻率	10 次/秒	3 次/秒	2 次/秒	1 次/2 秒	1 次/4 秒	1 次/6 秒	10 次/10 秒
電池壽命	300 小時	600 小時	8000 小時	10000 小時	15000 小時	2年	3 年

壓力範圍及精度表

Code	壓力範圍	精度	介質	爆破壓力
P1	(-100~0) kPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P2	0~16 kPa	0.05, (0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
Р3	0~25 kPa	0.05, (0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P4	0~40 kPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P5	0~60 kPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
Р6	0~100 kPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P7	0~160 kPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P8	0~250 kPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
Р9	0~600 kPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P10	0~1 MPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P11	0~1.6 MPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P12	0~2.5 MPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P13	0~4 MPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P14	0~6 MPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P15	0~10 MPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P16	0~16 MPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P17	0~25 MPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P18	0~40 MPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
P19	0~60 MPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	2X
P20	0~100 MPa	0.05, (0.1, 0.2)	氣體 / 液體	1.5X
P21	0~160 MPa	0.05, (0.1, 0.2)	氣體 / 液體	1.5X
P22	0~250 MPa	0.05, (0.1, 0.2)	氣體 / 液體	1.2X

聯成壓範圍及精度表

Code	壓力範圍	精度	介質	爆破壓力
DP1	±16 KPa	0.05, (0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
DP2	±25 KPa	0.05, (0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
DP3	±40 KPa	0.05, (0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
DP4	±60 KPa	0.05, (0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
DP5	±100 KPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
DP6	(-100~160) kPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
DP7	(-100~250) kPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
DP8	(-100~400) kPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
DP9	(-100~600) kPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
DP10	(-0.1~1) MPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
DP11	(-0.1~1.6) MPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X
DP12	(-0.1~2.5) MPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體 / 液體	3X



微壓範圍及精度表

Code	壓力範圍	精度	介質	爆破壓力
CP1	±500 Pa	0.2	氣體	3X
CP2	±1 KPa	0.05, (0.1, 0.2)	氣體	3X
CP3	±2 KPa	0.05, (0.1, 0.2)	氣體	3X
CP4	±5 KPa	0.05, (0.1, 0.2)	氣體	3X
CP5	±10 KPa	0.02, (0.05, 0.1, 0.2)	氣體	3X

如何選型

AT802		高精度數位壓力錶		
	Code	壓力接續部		
	M20	M20*1.5		
	Φ4	Φ4 快接内插孔 (差壓型)		
	0		其他	
		Code	壓力範圍	
		P1	請參考壓力範圍和精度表選擇相應的代號	
AT802	M20	P1	選型範例: AT802-M20-P1	